






AutoSpin WDT Tool (58 mm)


Návod k použití

Součásti výrobku




Pokyny k použití


1. Nasypte namletou kávu do 58mm misky portafilteru. Nasadte na ni AutoSpin; přístroj se automaticky spustí.



2. AutoSpin provede přednastavený cyklus: po směru hodinových ručiček → pauza → proti směru hodinových ručiček → jedno opakování. Zastaví se po dokončení cyklu nebo po zvednutí z portafilteru.




3. Po dokončení cyklu zvedněte AutoSpin kolmo vzhůru a odložte jej. Přípravu kávového puku dokončete upěchováním pomocí tamperu.



Výměna WDT jehel

1. Použijte kleště s úzkými čelistmi.
2. Uchopte jehlu u její paty (viz červená značka na obrázku).
3. Vytáhněte ji rovně ven a na její místo zatlačte novou jehlu.



Upozornění

1. Kromě výměny WDT jehel přístroj AutoSpin sami nerozebírejte.
2. Nesypte namletou kávu do misky přes horní část přístroje AutoSpin WDT Tool.
3. AutoSpin má čtyři stejně široké nožky, díky nimž pevně sedí na portafilteru. Je určen pro 58mm misky s rovnými stěnami. Není vhodný pro portafiltery se třemi bajonetovými výstupky.
4. WDT jehly zasahují přibližně 22 mm do misky. Pokud používáte misku na menší dávku kávy a jehly se dotýkají dna, můžete je zkrátit.
5. Balení příslušenství obsahuje 6 náhradních jehel. Při výměně postupujte podle části „Výměna WDT jehel“.
6. WDT jehly jsou ostré. Dávejte pozor, abyste se nepíchli do rukou. AutoSpin používejte pouze s namletou kávou, aby nedošlo k ohnutí nebo deformaci jehel.
7. Výrobek není omyvatelný. Neoplachujte jej vodou ani jej do vody neponořujte.

Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k poškození, vychýlení součástí nebo jiným problémům. Společnost TIMEMORE nenesे odpovědnost za související následky.

Technické specifikace

01. Název výrobku: AutoSpin WDT Tool (58 mm)
02. Kód výrobku: TAC0331
03. Rozměry: ø 81 mm × 79,5 mm
04. Hmotnost: 180 g
05. Napětí: 5 V DC; jmenovitý příkon: 2 W
06. Materiál: hliníková slitina + ABS + PPS + SUS 304
07. Příslušenství: náhradní WDT jehly × 6
08. Typ baterie: dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie, 3,7 V / 500 mAh
09. Nabíjení:
 - Vstup 5 V DC / 1 A přes nabíjecí kabel USB-C.
 - Nabíjecí adaptér ani kabel nejsou součástí balení.
 - Požadovaný adaptér: z 220 V AC / 110 V AC na 5 V DC.
 - Přibližná doba nabíjení: 1,5 hodiny.

Význam signalizace LED

Význam jednotlivých stavů kontrolky uvádí následující tabulka.

Režim	Stav LED	Význam
Při používání	Trvale svítí bíle 	Probíhá distribuce kávy.
	Trvale svítí oranžově 	Slabá baterie. Brzy ji nabijte.
	Nesvítí 	Distribuční cyklus skončil.
Při nabíjení	Bliká oranžově 	Probíhá nabíjení.
	Trvale svítí bíle 	Nabíjení je dokončeno.

ZÁRUČNÍ LIST

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek Timemore! Poskytujeme Vám jednoletou omezenou záruku na vady materiálu a zpracování při běžném používání. Rozmysleli jste si nákup? Nepoužitý výrobek můžete vrátit do 7 dnů a požádat o vrácení peněz nebo výměnu.

Název nebo kód výrobku _____

Datum objednávky _____

Název prodejny _____

Číslo objednávky _____

Země nákupu _____

Jméno zákazníka _____

Telefon zákazníka _____

Důvod servisního požadavku _____

Jak Vám můžeme pomoci?

☐ Oprava

☐ Výměna

☐ Vrácení peněz

Sledujte nás

www.timemore.com



info@timemore.com



@timemoreproducts



@timemorecoffeeofficial



Návody a další obsah
najdete na našem
YouTube kanálu.



Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně.