


FLICK WDT®


WDT NÁSTROJ S VÝSUVNÝMI JEHLAMI

NASKENUJTE
RYCHLY
NÁVOD



VÝMĚNA JEHEL

OTVÍREJTE A ZAVÍREJTE SVISLE
S VYSUNUTÝMI JEHLAMI



POUŽITÍ

1. Namelte kávu a položte portafilter na stabilní povrch.
2. Stisknutím tlačítka vysuňte jehly.
3. Opatrně zasuňte nástroj do namleté kávy a krouživým pohybem rozrušte hrudky.
4. Jakmile je povrch rovnoměrný a rovný, kávu obvyklým způsobem upěchujte.
5. Švihnutím zasuňte jehly pro uložení.

ČIŠTĚNÍ

Jehly se po použití zasunou čistě, přesto je vhodné je občas otřít.

Pro důkladnější čištění otevřete kryt a odstraňte nahromaděné zbytky kávy.

ÚDRŽBA JEHEL

Výměna jehel:
Pomocí přiloženého imbusového klíče sejměte přední kryt a vyšroubujte malý upevňovací šroub. Před otáčením krytu vždy zkontrolujte, že jsou jehly vysunuté a nástroj FLICK držíte svisle.

DVA ZPŮSOBY ULOŽENÍ

Vložte nástroj do přiloženého hliníkového stojánu nebo jej magneticky připevněte ke kávovaru či k přiloženému nástěnnému držáku.

OBSAH BALENÍ:

- 1x nástroj Flick WDT (s předem nasazenými jehlami 0,5 mm)
- 1x stojánek
- 1x nástěnný držák
- 3x sada náhradních jehel (0,35 mm)
- 1x imbusový klíč

Silný náraz během přepravy může ohnout jednu či dvě jehly. Pro takový případ jsou v balení přiloženy náhradní jehly.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost: 48 g / 1,3 oz

Tloušťka jehel: 0,5 mm (nasazené)
0,35 mm (náhradní)

Délka jehel: 42 mm

Rozměry: 110 x 18 x 18 mm

POTŘEBUJETE POMOC?

subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com