



BLACKMIRROR Basic 3



TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 3
VÁHA NA PŘÍPRAVU KÁVY

Návod k použití V2.0

Přehled produktu

A Vážicí plošina x 1

B Silikonová podložka x 1

C Vypínač a přepínač režimů

Po zapnutí posouvejte přepínač směrem k M a přepínejte mezi režimy: standardní / pour-over / espresso.





D Nabíjecí port USB-C se silikonovou krytkou

E **Tlačítko TARE:** krátkým stiskem vytárujete hmotnost. Dlouhým stiskem přejde váha do režimu spánku.


F **Tlačítko RATIO:** krátkým stiskem uložíte nebo vynulujete hmotnost kávy. Dlouhým stiskem zapnete nebo vypnete výpočet poměru.

G **Tlačítko TIMER:** krátkým stiskem spustíte nebo pozastavíte časovač. Dlouhým stiskem jej vynulujete. Stiskem na 4 sekundy zapnete nebo vypnete zvuk.

H Nabíjecí kabel USB-C x 1



Basic 3 má tři kapacitní dotyková tlačítka.



- ❶ **Čas:** Maximum je 59 minut a 59 sekund (59:59).
- ❷ **Průtok:** Aktuální rychlost nalévání v gramech za sekundu (g/s).
- ❸ **Hmotnost:** Zobrazuje hmotnost do 2 kg.
- ❹ **Poměr:** Lze zapnout či vypnout ve standardním a pour-over režimu.
- ❺ **Stav baterie:** Přibližná zbývajících kapacita.
- ❻ **Zvuk:** Signalizuje zapnutou zvukovou odezvu.
- ❼ Indikátor režimu pour-over.
- ❽ Indikátor režimu espresso.

Poznámka: Tyto pokyny najdete také na průhledné odnímatelné nálepce, která je z výroby nalepena na váze Basic 3. Jakmile si pracovní postup osvojíte, můžete ji odstranit.

Použití funkce poměru

Po zapnutí položte na váhu vybavení pro přípravu filtrované kávy a propláchněte papírový filtr. Stiskem tlačítka TARE vynulujte hmotnost. Dlouhým stiskem tlačítka RATIO zapněte zobrazení poměru kávy a vody.

01




Zapněte váhu. Položte na ni vybavení, propláchněte filtr a stiskněte TARE. Dlouhým stiskem RATIO zapněte zobrazení poměru kávy a vody.

02



Nasypte mletou kávu. Krátkým stiskem RATIO uložte její hmotnost. Hodnota poměru třikrát zabliká, zobrazí 1:0.0 a hmotnost se vynuluje.

03



Nyní můžete začít s přípravou. Stiskem TIMER spustíte časovač, krátkým stiskem jej pozastavíte a dlouhým stiskem vynulujete.

04



Doba přípravy Průtok Celková hmotnost Poměr

Během přípravy se zobrazený poměr průběžně aktualizuje podle množství přidané vody.

Režim pour-over

V režimu pour-over aktivujete výpočet poměru kávy a vody dlouhým stiskem tlačítka **RATIO**.



Posuňte boční přepínač směrem k **M** a zvolte režim pour-over. Rozsvítí se symbol dripperu.



Položte na váhu nádobu s dripperem a nasypete kávu. Krátkým stiskem **TIMER** spustíte třísekundové odpočítávání.



Po odpočtu se na časovači zobrazí [---] a hmotnost se vynuluje na [0.0]. Jakmile začnete nalévat, váha spustí časovač.

Poznámka: Kvůli zohlednění předspaření se časovač automaticky zastaví pouze tehdy, pokud příprava trvá déle než 40 sekund.



Pokud po krátkém přerušení vrátíte nádobu na váhu, krátkým stiskem **TIMER** obnovíte měření času i hmotnosti. Dalším stiskem je pozastavíte. Dlouhým stiskem **TIMER** vynulujete displej pro novou přípravu.

Režim espresso

Poznámka: V režimu espresso je funkce poměru vypnutá.

V režimu espresso se váha automaticky probudí z pohotovostního režimu, pokud zaznamenaná změna hmotnosti větší než 50 g.



Posuňte boční přepínač směrem k **M** a zvolte režim espresso. Rozsvítí se symbol espressa a v poli časovače se zobrazí ESP.



Po 1 sekundě je váha připravena. Položte na ni šálek; po jeho rozpoznání se váha automaticky vytáruje.



Jakmile váha zaznamenaná **STABILNÍ** průtok espressa, automaticky spustí časovač a zobrazuje hmotnost, čas a průtok v reálném čase.



Po dokončení odeberte šálek; tím se časovač zastaví. Konečné hodnoty budou blikat. Položte šálek zpět, nebo vyčkejte 10 sekund na automatické vynulování.

Technické údaje

01. Název produktu: Black Mirror Basic 3 - váha na přípravu kávy

02. Model: TES016

03. Rozsah vážení: 0,2 g až 2 000 g

04. Teplota skladování: -10 °C až 55 °C

05. Provozní teplota:

- přímo na vážicí plošině: -10 °C až 60 °C
- s dodanou silikonovou podložkou: -20 °C až 100 °C

06. Ovládání: kapacitní dotyková tlačítka

07. Zvuková odezva: vestavěný bzučák

08. Napájení: vestavěná vysokokapacitní dobíjecí lithiová baterie 1 600 mAh

- jmenovité napětí: 3,7 V
- rozsah provozního napětí: 3,4 V až 4,25 V

09. Nabíjení:

- vstup 5 V DC / 1 A prostřednictvím nabíjecího kabelu USB-C
- integrovaný inteligentní systém řízení nabíjení
- nabíjecí adaptér není součástí balení
- požadavek na adaptér: 220 V AC / 110 V AC na 5 V DC
- pro rychlejší nabíjení výrobce doporučuje adaptér 5 V DC / 2 A

10. Obsah balení: vážicí plošina, nabíjecí kabel USB-C, silikonová podložka a návod k použití

11. Záruka výrobce: omezená jednoletá záruka na vady materiálu a zpracování při běžném používání. Nepoužité výrobky zakoupené přímo od TIMEMORE lze do 7 dnů vrátit nebo vyměnit podle podmínek výrobce.

12. Výrobce: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.

Adresa: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai

13. Výrobní závod: Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa: Block 48, Changxing Industrial Zone, Changzhen, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China 518132

14. Shoda: výrobek splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a jejích změn.

Pokyny a upozornění

- 01.** Váhu Basic 3 používejte na rovném a stabilním povrchu.
- 02.** Používejte dodanou silikonovou podložku, která chrání povrch váhy Basic 3 a její vnitřní součásti před teplem.
- 03.** Zabraňte úplnému vybití baterie. Pokud váha zjistí, že je baterie zcela vybitá, může být před použitím běžného adaptéru nutné nabíjení malým proudem z USB portu počítače.
- 04.** Používání váhy Basic 3 během nabíjení může snížit přesnost měření.
- 05.** Není-li časovač aktivní, přejde váha po třech minutách nečinnosti do pohotovostního režimu. Je-li časovač aktivní, přejde do pohotovostního režimu nejpozději po patnácti minutách nečinnosti.
- 06.** Chcete-li omezit riziko poškození vodou, zabraňte vniknutí kapaliny do nabíjecího portu a do mezer v těle váhy.
- 07.** Váha Basic 3 je přesně kalibrována. Neoprávněná demontáž může snížit její spolehlivost a použitelnost.
- 08.** Na váhu Basic 3 se vztahuje omezená jednoletá záruka výrobce. Nevztahuje se na poškození způsobené běžným opotřebením ani pokusy o rozebrání zařízení.
- 09.** Váha Basic 3 je určena pro přípravu kávy. Není určena pro obchodní vážení.

Upozornění

Váhu používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.

Nabíjejte ji adaptérem 5 V / 1 A nebo 5 V / 2 A.

Váhu neponořujte do vody.

Sledujte nás

www.timemore.com

✉ info@timemore.com

📷 [@timemoreproducts](https://www.instagram.com/timemoreproducts)

📺 [@timemorecoffeeofficial](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Návody a další informace
najdete na našem kanálu
YouTube.



Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.

Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně.